消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

平成２３年６月３日
消　費　者　庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

　消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　１件
（うちガスこんろ（都市ガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　　２件
（うち運動器具１件、ＡＣアダプター（ガスバーナー用）１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　　３件
（うちＩＨ調理器２件、電動アシスト自転車１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項
　これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号A201000558を除く。）。
　本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項

（1）有限会社喜南鈴（きなり）硝子が輸入したＡＣアダプター（ガスバーナー用）について（管理番号A201100124）（経済産業省と同時公表）

①事故事象及び再発防止策について

有限会社喜南鈴硝子が輸入したＡＣアダプター（ガスバーナー用）において、製品から出火する火災が１件発生しました（人的被害なし）。

他にこれまでに非火災の事故が１件発生しています（人的被害なし）。

本件の出火元はＡＣアダプターの差し込みプラグ周辺と推定されますが、火災の原因については現在調査中です。同社では、同様の事故が発生するおそれがあることから、本日ホームページへ掲載等を行い、使用者に当該製品の使用中止と回収を行うことを周知し、安全対策が施されたＡＣアダプター（ガスバーナー用）への無償交換等を実施することとしました。

②対象製品等：製品名、販売期間、対象台数

●製品名　：ＡＣアダプター（ガスバーナー用）
　　　　　　※ファン式エアバーナー付属のＡＣアダプター
●販売期間：２００１年１０月１日～２００８年３月１８日まで
●対象台数：３，０００台

●対象製品の概観

対象製品（右側の〇内）及びガスバーナー本体（左側）

●対象製品のロットナンバー

対象製品には、ガスバーナー本体の裏面にロットナンバーが記載されています。
（下記写真〇印を参照）
対象製品のロットナンバーは「０００１」～「３８８６」。
なお、無印の商品も含まれている場合があります。



●対象製品の見分け方
①ＡＣアダプターの形状
②ＡＣアダプター側のプラグ形状
③ガスバーナー本体の受口のジャック形状



【ＡＣアダプターの形状】

【プラグの形状】

【ガスバーナー本体】



【ガスバーナー本体受口のジャック形状】

③事業者の対応

６月３日（金）よりＡＣアダプターの回収・無償交換等を行います。

④事業者の告知

・ホームページへの情報掲載：６月３日（金）
・判明している購入者へのＤＭ：６月１０日（金）

⑤消費者への注意喚起

上記の対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

（有限会社喜南鈴硝子の問い合わせ先）
電　話　番　号：０７９－５０６－２４９３
受　付　時　間：８時～１６時（月曜～金曜）
ホ　ー　ム　ペ　ー　ジ：http:www.tonbodama.com

（本発表資料の問い合わせ先）
消費者庁消費者安全課
（製品事故情報担当）　担当：中嶋、榎本、小熊
電話：03-3507-9204（直通）
（事故情報対応チーム）担当：金児、滝
電話：03-3507-9146（直通）

（有限会社喜南鈴硝子が輸入したＡＣアダプター（ガスバーナー用）についての発表資料に関する問い合わせ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、古田、長沼　　電話：03-3501-1707（直通）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別　　紙

1．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100155	平成23年5月6日	平成23年5月30日	ガスこんろ（都市ガス用）	G-216S	サンウエーブ工業株式会社	火災 死亡1名 軽傷1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

2．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000558	平成22年7月18日	平成22年9月30日	運動器具	レッグマジックサークル	株式会社オークローンマーケティング（輸入事業者）	重傷1名	当該製品（直立し、ハンドルに掴まった状態などで運動を行うもの。）を使用中、ハンドル部分が下がり、バランスを崩し、右足を負傷した。 当該製品は、購入時に使用者が直立する支柱（ポール）に専用のプレート（ハンドルロック）と2本のボルトでハンドルを締め付けてから使用するものである。 2本のボルトを均等に締め付けないとプレートが片寄り、小さな荷重でもハンドルが下がることが確認できたことから、これが事故の原因であると考えられる。取扱説明書には、ボルトをしっかり締め付け、破損や緩み等が無いか確認する旨の記述はあったものの、片寄り無く均等に締め付けないとハンドルが下がる旨の記述が無く、使用者への危険性の情報が不足していたものと判断された。 なお、事業者は、平成22年9月17日よりホームページにおいて、ハンドルロックを均等に締め付けるよう注意を呼び掛けている。	兵庫県	平成22年10月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100124	平成23年5月4日	平成23年5月19日	ACアダプター（ガスバーナー用）	エアーバーナー（ファン式）用	有限会社喜南鈴硝子（輸入事業者）	火災	工芸用ガスバーナー（ファン式）付属の当該製品をコンセントに接続していたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。 事業者は、平成２３年６月３日から無償交換を実施している。	大阪府	平成23年5月24日にガス機器・石油危機以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの平成23年6月3日からリコールを実施

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100153	平成23年5月11日	平成23年5月30日	IH調理器	火災	当該製品で天ぷら鍋の油を加熱中、その場を離れたところ、鍋内の油から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。取扱説明書で使用を義務づけている揚げ物温度コントロールを使用していなかった状況、また、使用を禁止している市販の汚れ防止カバーを使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A201100154	平成23年5月14日	平成23年5月30日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の使用者の体調も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100156	平成23年2月26日	平成23年6月1日	IH調理器	火災	当該製品で調理中、その場を離れたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、5月25日

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

運動器具（管理番号：A201000558）

ＡＣアダプター（ガスバーナー用）（管理番号：A201100124）
（当該製品（右側）及びガスバーナー本体（左側））